Утверждаю:
И.о. директора Муниципального
автономного учреждения культуры
«Культурно – досуговый центр»
_____ Н.С. Галанцева
«20» апреля 2021г.

АКТ

Обследования помещений и территорий объектов МАУК «Культурно-досуговый центр» на предмет обеспечения доступности прилегающих территорий объектов и их помещений для инвалидов

«20» апреля 2021 года

На основании отчета организации-оператора ООО «Виталина», протокола заседания общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными (немуниципальными) организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями сферы культуры города Пыть-Яха от 01.11.2019 № 3, во исполнении Плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр».

Мы, комиссия в составе:

Председатель комиссии:		
Гавриленко Людмила Владимировна	-	председатель Пыть-Яхской городской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»,
Члены комиссии:		
Корнилова Роза Николаевна	-	главный специалист отдела по культуре и искусству Администрации г. Пыть-Яха,
Галанцева Наталья Сергеевна	-	Заместитель директора муниципального автономного учреждения культуры «Культурно – досуговый центр»
Ефремова Юлия Сергеевна	-	Председатель представительного органа муниципального автономного учреждения культуры «Культурно – досуговый центр»
Курманова Светлана Михайловна		Заведующий отделом досуга и информации муниципального автономного учреждения культуры «Культурно – досуговый центр»

20 апреля 2021 года провели осмотр помещений и территорий объектов МАУК «Культурно-досуговый центр» на предмет обеспечения доступности прилегающих территорий объектов и их помещений для инвалидов.

В ходе осмотра Комиссия установила о необходимости выполнения следующих работ по адаптации объектов:

1. МАУК «КДЦ» (городской дом культуры «Факел»)

Адрес объекта – 628381, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, город Пыть – Ях, 1 микрорайон, дом 11 «А»
Сведения о размещении объекта – отдельно стоящее здание;
Год постройки – 1988;
Этажность – 1 этаж;
Общая площадь – 1 550,6 кв. м.;
Наличие прилегающего земельного участка: имеется (4 595 кв. м.)
Виды оказываемых услуг – организация культурного досуга населения. Развитие народного творчества
Форма оказания услуг – на объекте, на дому;
Категории обслуживаемого населения по возрасту – все возрастные категории;
Категории обслуживаемых инвалидов – все;
Организация доступности объекта для инвалидов – ДЧ-И (К; О; Г;У), не доступен для инвалидов категории «С» в связи с отсутствием контрастных и тактильных средств.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания	Перечень работ по адаптации объектов	Виды работ	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	6
Территория, прилегающая к зданию:					
1.1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нет системы средств информационной поддержки	Оснащение путей движения средствами информационной поддержки	Капитальный ремонт	С (инвалиды с нарушением зрения)
Вход в здание					
2.1	Вход (входы) в здание	Вход в здание нуждается в оснащении контрастными и тактильными обозначениями.	Установка тактильного и контрастного предупреждающего покрытия. Оснащение кнопкой вызова сотрудника.	Капитальный ремонт	С (инвалиды с нарушением зрения)
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации):					
3.1	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Нет контрастных тактильных обозначений.	Установка тактильных обозначений.	Индивидуальное решение с ТСР.	С (инвалиды, с нарушением зрения)
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта):					
4.1	Зальная форма обслуживания	Нет тактильного, контрастного обозначения мест для инвалидов.	Установка контрастных тактильных информационных и предупреждающих обозначений.	Индивидуальное решение с ТСР.	К, С (инвалиды, передвигающиеся на коляске, с нарушением зрения)

Санитарно-гигиенических помещений:					
.1	Туалетная комната	Требуется оснащение пола туалетной комнаты нескользящим покрытием. Нет сливного бачка с боковым сливом. Нет контрастных тактильных обозначений.	Установка кнопки связи с сотрудником учреждения. Установка контрастных тактильных обозначений. Установка сливного бачка с боковым сливом.	Индивидуальное решение с ТСР	К,О,С (инвалиды, передвигающиеся на коляске, с нарушением и опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения)
Итоговое заключение:		*Требуется установка предупреждающих тактильных покрытий, а так же контрастных, тактильных обозначений. Для адаптации необходима организация помощи со стороны сотрудников учреждения для сопровождения к месту получения услуги (оснастить кнопкой вызова). Требуется оснащение пола туалетной комнаты нескользящей поверхностью.* *Услуги по обслуживанию посетителей с ограниченными возможностями на объекте оказываются с помощью работников учреждения.*			

2. МАУК «КДЦ» (городской дом культуры «Россия»)

Адрес – 628386, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях, микрорайон 2а «Лесников», ул. Советская, строение 1
Сведения о размещении объекта – отдельно стоящее здание;
Год постройки – 1990;
Этажность – 3 этажа;
Общая площадь – 5 037,1 кв. м.;
Наличие прилегающего земельного участка – имеется;
Виды оказываемых услуг – организация культурного досуга населения. Развитие народного творчества;
Форма оказания услуг - на объекте, на дому;
Категории обслуживаемого населения по возрасту – все возрастные категории;
Категории обслуживаемых инвалидов – все;
Организация доступности объекта для инвалидов – ДУ (доступность условная) для всех категорий.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания	Перечень работ по адаптации объектов	Виды работ	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	6
Территории, прилегающей к зданию (участка)					
1.1	Вход (входы) на территорию	Не обозначен вход; Нет мнемосхемы движения; Нет тактильного обозначения;	Выделения входа на территорию. Установка информации об объекте; Оборудование тактильными средствами	текущий ремонт	С
1.2	Путь (пути) движения	Нет информационной поддержки на пути	Оснащение территории информационной	текущий ремонт	С

	на территории	движения МГН	поддержкой		
1.3	Автостоянка и парковка	Нет тактильного обозначения путей следования, отсутствует разметка и знак «Инвалид»; Нет выделенных пешеходных путей от автостоянки к учреждению	Оборудовать автостоянку; выделить пешеходные пути; установить знак инвалида; нанести разметку	капитальный ремонт	все категории
Вход в здание:					
2.1	Входная площадка (перед дверью)	Нет мнемосхемы движения	Установка информации об объекте.	текущий ремонт	Все категории
2.2	Тамбур	Нет тактильного обозначения направления движения	Оборудование тактильными средствами, тактильными наклейками	Индивидуальное решение с ТСР	С (инвалиды, с нарушениями зрения)
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации):					
3.1	Коридор	В холле информационный щит расположен высоко; нет дублирующих рельефных обозначений кабинетов со стороны дверной ручки; нет выделенного и обозначенного специального места для инвалидов в зоне ожидания. Нет звукового информатора	Оборудование путей движения по фойе тактильными средствами. Установка информационного стенда в соответствии с СП 59.1330.2016; Приобрести звуковой информатор.	текущий ремонт	С (инвалиды, с нарушениями зрения)
3.2	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Наружная лестница не дублируется пандусом	Установить пандус	капитальный ремонт	Все категории
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта):					
3.3	Зальная форма обслуживания	Лестница сцены не дублируется пандусом. Отсутствует индукционная петля;	Приобретение и установка индукционной петли, мобильного лестничного подъемника.	текущий ремонт	Г , С, К (инвалиды, с нарушениями слуха; с нарушениями зрения; передвигающиеся на

					коляске)
3.4	Общие требования к зоне	Выключатели и розетки установлены на высоте более 80 см	Установить выключатели и розетки	текущий ремонт	Все категории
Санитарно-гигиеническое помещение:					
4.1	Туалетная комната	Нет кнопки управления спуском воды; не выделена индивидуальная кабина тактильными предупреждающими средствами и цветом	Обозначить индивидуальную кабину тактильными предупреждающими средствами. Выделение двери кабины цветом. Оборудовать кнопку управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины.	текущий ремонт	К,С (инвалиды, передвигающиеся на коляске; с нарушениями зрения)
4.2	Душевая/ванная комната	Нет специализированной душевой	Установить поручни, кнопку вызова	текущий ремонт	Все категории
4.3	Общие требования к зоне	Выключатели и розетки должны быть установлены 80 см от пола	Установить выключатели и розетки выше 80 см	текущий ремонт	Все категории
Система информации на объекте:					
5.1	Визуальные средства	Стенды с информацией расположены высоко; Отсутствует табло с бегущей строкой	Приобретение плазменной панели (либо табло с бегущей строкой)	текущий ремонт	К,С,Г (инвалиды, с нарушениями зрения; передвигающиеся на коляске)
5.2	Акустические средства	Нет индукционной петли	Приобретение и установка индукционной петли	оснащение ТСР	Г (инвалиды с нарушениями слуха)
5.3	Тактильные средства	Нет тактильных средств информации и предупреждения	Приобретение тактильных средств	текущий ремонт	С (инвалиды с нарушениями зрения)
5.4	Общие требования к зоне	Нет мнемосхемы объекта и непрерывности информации	Установить мнемосхему объекта	текущий ремонт	Все категории
Итоговое заключение:		*Для обеспечения полной доступности объекта всем категориям людей с инвалидностью, требуется:* *1.Оснащение всех зон тактильными информирующими и предупреждающими средствами;* *2. Дублирование надписей знаков, рельефно-точечным шрифтом Брайля;* *3. Приобретение и установка мнемосхемы объекта;* *4. Приобретение аппаратей и индукционной петли для зрительного зала;*			

	5. Установка пандуса на эвакуационном выходе; *6. Приобретение звукового информатора или бегущей строки.* *Для решения вопроса об организации выделенной стоянки для автотранспортных средств инвалидов направлено письмо начальнику отдела по культуре и искусству администрации г. Пыть-Ях об определении парковочного места для МГН* *Услуги по обслуживанию посетителей с ограниченными возможностями на объекте оказываются с помощью работников учреждения, требуется обучение сотрудников тифлосурдопереводу.*

3. МАУК «КДЦ» кинозал «Кедр»

Адрес – г. Пыть-Ях, микрорайон 2 ул. Н. Самардакова 26 «А»
Сведения о размещении объекта – отдельно стоящее здание
Год постройки – 1987
Этажность – 1 этаж
Общая площадь – 616 кв.м.;
Наличие прилегающей территории – не имеется;
Виды оказываемых услуг – кинопропаганда вопросов безопасности и охраны труда. Реализация входных билетов и абонементов на посещение культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий. Показ кино-видеопродукции населения;
Форма оказания услуг - на объекте;
Категории обслуживаемого населения по возрасту – все возрастные категории;
Категории обслуживаемых инвалидов – все;
Организация доступности объекта для инвалидов – ДУ (доступность условная)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания	Перечень работ по адаптации объектов	Виды работ	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	6
Территория, прилегающая к зданию:					
1.1	Вход (входы) на территорию	Нет информационной поддержки при входе на территорию. Не выделен цветом. Имеются бордюр высотой 08м.	Установка мини пандуса, выделение входа на территория с установкой кнопки вызова.	Текущий ремонт	все категории
1.2	Путь (пути) движения на территории	Нет информационной поддержки на пути движения МГН. Имеются неровности поверхности	ремонт асфальтового покрытия с оснащением тактильными предупреждающими и информационными средствами	Текущий ремонт	все категории
1.3	Автостоянка и парковка	Нет выделенного парковочного места для инвалида	Определение места для автостоянки инвалида.	-	все категории
Вход в здание:					
2.1	Входная площадка (перед дверью)	Входная площадка при входах, доступных МГН, не имеет: навес, водоотвод, и подогрев поверхности	Индивидуальное решение с ТСР	Капитальный ремонт	С

		покрытия перед входной группой. Поверхность покрытия входной площадки не твердое, допускает скольжения при намокании и не имеет поперечный уклон в пределах 1-2%.			
2.2	Дверь (входная)	Нет противоударной полосы, контрастной маркировки от 1,2 м	Установить ТСР	Оснащение ТСР	С
2.3	Тамбур	Не соответствует половое покрытие	Установить противоскользящее покрытие	текущий ремонт	все категории
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации:					
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея балкон)	Отсутствуют информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола. Нет предупреждающей тактильных средств обозначения.	Оборудование путей движения по фойе тактильными средствами. Средствами отображения информации (указатели, таблички), визуальными средствами сигнализации (знаки, световые, маячки). Оборудование тактильными наклейками по системе Брайля	текущий ремонт	С
3.2	Дверь	Не соответствует универсальным требованиям ручки дверей. Не выделены контрастной маркировкой дверные проемы.	Замена дверной ручки на «П» образную. Выделение цветом или световыми маячками дверных проемов.	текущий ремонт	все категории
3.3	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Нет контрастных тактильных обозначений. Дверные проемы запасных эвакуационных выходов не соответствуют нормам, порог завышен.	Расширение дверного проема с устранением порога на эвакуационных путях.	капитальный ремонт	все категории
Санитарно-гигиенических помещений:					
4.1	Туалетная комната	Нет контрастных, тактильных обозначений. Половое покрытие скользкое. Отсутствует кнопка звонка связи с сотрудником, кнопка	Оборудовать кнопку связи с сотрудником, кнопку управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины. Установить тактильные обозначения.	Капитальный ремонт	все категории

		управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины. Выключатели и розетки на высоте 0,8 м.	выключатели и розетки на высоту 0,8 м. Положить противоскользящее половое покрытие.		
Итоговое заключение:	*Требуется оснащение всех зон тактильными информирующими и предупреждающими средствами. Средствами отображений информации (указатели, таблички), визуальными средствами сигнализации (знаки световые, маячки), контрастной маркировкой дверных проемов.* *Оборудовать кнопку звонка связи с сотрудником, кнопку управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины. Установить выключатели и розетки на высоту 0,8 м, замена полового покрытия на не скользкое. Ремонт пути следования по территории.* *Направлено письмо начальнику отдела по культуре и искусству администрации г. Пыть-Ях об определении парковочного места для МГН.*				

Председатель комиссии: Гавриленко Л.В.

Члены комиссии: Корнилова Р.Н.

Галанцева Н.С.

Иоффе Н.А.

Ефремова Ю.С.