УТВЕРЖДАЮ
Директор
Муниципального автономного
учреждения культуры
«Культурно-досуговый центр»
Чукалова Г.Б.
«30» 07 2023 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: ***Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр»***
1.2. Адрес объекта: ***628386, ХМАО-Югра, г Пыть-Ях, мкр.2 «А» Лесников, ул. Советская, 1***
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, ***3*** этажа, ***5037,1***
- наличие прилегающего земельного участка (да, *нет*);
1.4. Год постройки здания ***1990г.***,
последнего капитального ремонта -***2017г.***
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- текущего –
- капитального *не планируется*

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) ***Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр»,*** краткое наименование: ***МАУК «КДЦ»***
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): ***628386, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, мкр.2а Лесников, ул. Советская, 1 тел/факс: +7 (3463)429-030, E-mail: fakel_info@mail.ru***
1.8. Основание для пользования объектом: (оперативное управление, аренда, собственность) ***оперативное управление***
1.9. Форма собственности: (государственная, негосударственная) ***государственная***
1.10. Территориальная принадлежность: (федеральная, региональная, муниципальная) ***муниципальная***
1.11. Вышестоящая организация: ***Управление по культуре и спорту администрации города Пыть-Яха.***
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: ***628381, ХМАО-Югра, город Пыть-Ях, 2 микрорайон, дом 7.***

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, ***культура,*** связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
2.2 Виды оказываемых услуг: ***культурно – досуговая деятельность***
2.3 Форма оказания услуг: (***на объекте***, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, ***все возрастные категории***)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: ***(инвалиды передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.)***
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день)-***560 чел***, вместимость-***215 мест***, пропускная способность-***560 чел.***
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, **нет**)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **Остановка ГДК «Россия» движение по маршруту № 6 автобусного сообщения Мамонтово «Баня»-Ж/Д вокзал- 2 «а» микрорайон (маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)**
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: ***нет***

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: ***51м***
3.2.2 время движения (пешком): ***1 мин***
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: ***есть***
3.2.4 перекрестки: *нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером,* ***нет***
3.2.5 информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная,* ***нет***
3.2.6 перепады высоты на пути: ***есть***
их обустройство для инвалидов на коляске: ***требуется***

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*

1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (Г,У) ВНД (К,О,С)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К,О,Г,У) ВНД (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К,О,Г,У) ВНД (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К,Г,У) ВНД (О,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У) ВНД (С, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **Состояние доступности объекта оценено как доступно условно (ДУ), так как на объекте организована альтернативная форма обслуживания.**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий, капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ ***по этапам адаптации в 2019 – 2030 году***
в рамках исполнения приложения к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05 октября 2018 года № 340-п Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2019-2030 годы»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ***доступен полностью всем (ДП-В)***

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **на 2030 год.**

4.4 Для принятия решения ***требуется***, не требуется *(нужное подчеркнуть)*: ***Согласование с общественными организациями инвалидов***

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата ***zhit-vmeste.ru (Жить вместе) актуализация на ТИС –Югры 07.10.2022г.***

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «28» 04 2023г.

2. Акта обследования объекта № акта от «28» 04 2023г.

3. Решения Комиссии от «24» 05 2023г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Муниципального автономного
учреждения культуры
«Культурно-досуговый центр»
Чукалова Г.Б.
«__» 2023 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: ***Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр»***
1.2. Адрес объекта: ***628386, ХМАО-Югра, г Пыть-Ях, мкр.2 «А» Лесников, ул. Советская, 1***
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, ***3*** этажа, ***5037,1***
- наличие прилегающего земельного участка (да, *нет*);
1.4. Год постройки здания ***1990г.***
последнего капитального ремонта -***2017г.***
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- текущего -
- капитального *не планируется*
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) ***Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр»,*** краткое наименование: ***МАУК «КДЦ»***
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): ***628386, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, мкр. 2а Лесников, ул. Советская, 1 тел/факс: +7 (3463)429-030, E-mail: fakel_info@mail.ru***
1.8. Основание для пользования объектом: (***оперативное управление,*** аренда, собственность) ***оперативное управление***
1.9. Форма собственности: (государственная, *негосударственная*) ***государственная***
1.10. Территориальная принадлежность: (федеральная, региональная, ***муниципальная***)
1.11. Вышестоящая организация: ***Управление по культуре и спорту администрации города Пыть-Яха.***
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: ***628381, ХМАО-Югра, город Пыть-Ях, 2 микрорайон, дом 7.***

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, ***культура***, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
2.2 Виды оказываемых услуг: ***культурно – досуговая деятельность***
2.3 Форма оказания услуг: (***на объекте***, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, ***все возрастные категории***)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: ***(инвалиды передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.)***
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день)-***560 чел***, вместимость-***215 мест***, пропускная способность-***560 чел.***
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, ***нет***)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **Остановка ГДК «Россия» движение по маршруту № 6 автобусного сообщения Мамонтово «Баня» - Ж/Д вокзал - 2 «а» микрорайон (маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)**
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: ***нет***
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: ***51м***
3.2.2 время движения (пешком): ***1 мин***
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: ***есть***
3.2.4 перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* ***нет***
3.2.5 информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная:* ***нет***
3.2.6 перепады высоты на пути: ***есть***
их обустройство для инвалидов на коляске: ***требуется***

3.3 Вариант организации доступности ОСИ
(формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»

5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано_____

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Муниципального автономного
учреждения культуры
«Культурно-досуговый центр»
_____ Чукалова Г.Б.
«__» _____ 2023 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1
МАУК «Культурно – досуговый центр»

г. Пыть-Ях
«__» 2023г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: ***Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр»***
1.2. Адрес объекта: ***628386, ХМАО-Югра, г Пыть-Ях, мкр.2 «А» Лесников, ул. Советская, 1***
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, ***3*** этажа, ***5037,1***
- наличие прилегающего земельного участка (да, *нет*);
1.4. Год постройки здания ***1990г.***
последнего капитального ремонта -***2017г.***
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- текущего -
- капитального ***не планируется***
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) ***Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр»,*** краткое наименование: ***МАУК «КДЦ»***
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): ***628386, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, мкр.2а Лесников, ул. Советская, 1 тел/факс: +7 (3463)429-030, E-mail: fakel_info@mail.ru***
1.8. Основание для пользования объектом: (***оперативное управление,*** аренда, собственность) ***оперативное управление***
1.9. Форма собственности: (государственная, негосударственная) ***государственная***
1.10. Территориальная принадлежность: (федеральная, региональная, муниципальная) ***муниципальная***
1.11. Вышестоящая организация: ***Управление по культуре и спорту администрации города Пыть-Яха.***

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **628381, ХМАО-Югра, город Пыть-Ях, 2 микрорайон, дом 7.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, **культура,** связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
2.2 Виды оказываемых услуг: **культурно – досуговая деятельность**
2.3 Форма оказания услуг: (**на объекте**, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, **все возрастные категории**)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **(инвалиды передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.)**
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день)-**560 чел**, вместимость - **215 мест**, пропускная способность - **560 чел.**
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, **нет**)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **Остановка ГДК «Россия» движение по маршруту № 6 автобусного сообщения Мамонтово «Баня»-Ж/Д вокзал- 2 «а» микрорайон (маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)**
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **51м**
3.2.2 время движения (пешком): **1 мин**
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **есть**
3.2.4 перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*: **нет**
3.2.5 информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; **нет**
3.2.6 перепады высоты на пути: **есть**
их обустройство для инвалидов на коляске: **требуется**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

		*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (Г,У) ВНД (К,О,С)	10	1,2
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К,О,Г,У) ВНД (С)	6,7	3-10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К,О,Г,У) ВНД (С)	1,2,3,4,5,15,19,22,33	11-28
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К,Г,У) ВНД (О,С)	20, 24-32	29-36
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ- И (О,Г,У) ВНД (К,С)	8,34	37-48
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У) ВНД (С,Г)	16	49-52
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	10	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ

Состояние доступности объекта оценено как доступно условно (ДУ), так как на объекте организована альтернативная форма обслуживания.

1. **Управленческое решение** (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ ***по этапам адаптации в 2014 – 2025 году***

в рамках исполнения приложения к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 340-п Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2025 годы»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации***: доступен полностью всем (ДП-В)***

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) на ***2025 г.***

4.4 Для принятия решения ***требуется***, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование с общественными организациями инвалидов

4.5 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации ***zhit-vmeste.ru актуализация ТИС – Югры 07.10.2022г.***

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на 2 л.
3. Путей движения в здании	на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2 л.
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	на 2 л.

Результаты фото фиксации на объекте на 9 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ на 4 л.

Руководитель рабочей группы
Заместитель директора МАУК «КДЦ»
Галанцева Н.С._____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы
Председатель уполномоченного представительного
органа работников «МАУК» КДЦ
Ткаченко С.Л._____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:
представители общественных организаций инвалидов

Председатель Нефтеюганской городской организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
Бичукова Н.В._____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Председатель Пыть - Яхской городской организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
Гавриленко Л.В._____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Представитель учреждения, расположенного на объекте
Методист Симачкова М.А._____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
«__» _____ 2023г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно – досуговый центр» ХМАО-Югра, г. Пыть – Ях, микр. 2 «А» Лесников, ул. Советская, 1
(наименование объекта, адрес)

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.	Вход (входы) на территорию	есть	6,7	1,2,3,4, 54, 55	Нет мнемосхемы	С	Оснастить информацией об объекте СП 59.13330.2016	Текущий ремонт
2.	Путь (пути) движения на территории	есть	10	4,5, 55, 56	Нет информационной поддержки на пути движения МГН	К,О,С,Г,У	Оснастить территорию информационной поддержкой СП 59.13330.2016	Текущий ремонт
3.	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
4.	Пандус (наружный)	да	11	5	-	К,О	-	-
5.	Автостоянка и парковка	есть	9	57	Отсутствие парковочных мест для специальных транспортных средств инвалидов	К,О,С,Г,У	Оборудовать автостоянку: -выделить место, обозначить знаками; - установить знак инвалида	Капитальный ремонт

	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ВНД (К,О,С) ДУ (Г,У)	№ 10	1,2	Текущий ремонт, капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние территории, прилегающей к зданию, оценено как временно недоступно для инвалидов, передвигающихся в кресле – коляске, с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением зрения. Доступно условно для инвалидов с нарушениями слуха, инвалидов с нарушениями умственного развития. Для полного доступа всех категорий инвалидов в данной зоне (участке) требуется выполнить ряд мероприятий, таких как – устранение перепада высоты на пути движения от остановки, оборудование информационной поддержки на всех путях движения МГН, разместить необходимую информацию об объекте.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ №1
«__» _____ 2023г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно – досуговый центр», ХМАО – Югра, город Пыть – Ях, микр.2 «А» Лесников, ул. Советская, 1

(наименование объекта, адрес)

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	На плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.	Пандус (наружный)	есть	№ 11	5	-	К,О,С,Г,У	Оснастить противоскользящим покрытием	-
3.	Входная площадка (перед дверью)	есть	№ 6,7	6	Отсутствуют тактильные предупреждающие полосы	К,О,С,Г,У	Оборудовать тактильными предупреждающими средствами СП59.13330.2016	Текущий ремонт
4.	Дверь (входная)	есть	№ 6,7	6	Отсутствует контрастное обозначение входной двери по периметру	К,О,С,Г,У	Оборудовать контрастное обозначение входной двери по периметру СП59.13330.2016	Текущий ремонт
.5	Тамбур	есть	№ 13, 14	7,8, 9, 10	нет указателей направления пути движения	К,О,С,Г,У	Оборудовать контрастное обозначение указателей направления пути движения СП59.13330.2016	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ВНД (С) ДУ (Г,О,К,У)	№ 6,7	3-10	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние входа в здание оценено как временно недоступно для инвалидов с нарушением зрения. Доступно условно для инвалидов с нарушениями слуха, инвалидов с нарушениями умственного развития, с нарушением опорно – двигательного аппарата, для инвалидов, передвигающихся в кресле коляске. Для полного доступа всех категорий инвалидов в данной зоне (участке) требуется выполнить ряд мероприятий таких как – устранение перепада высоты на пути движения от остановки, оборудование информационной поддержки на всех путях движения МГН, разместить необходимую информацию на объекте. На объекте организована альтернативная форма обслуживания.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
«24» 01 2023г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное автономное учреждение культуры
«Культурно – досуговый центр», ХМАО – Югра, город Пыть – Ях, микр.2 «А»
Лесников, ул. Советская, 1
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	№ 15	11-15, 25, 28, 30, 31	В холле информационный щит расположен высоко; отсутствуют информаторы для посетителей с нарушением зрения, отсутствует оборудование для глухих; нет дублирующих рельефных обозначений кабинетов со стороны дверной ручки	К,О,С,Г	Установка оборудования и обеспечение возможности пользования. СП 59.13330.2012	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	№ 18, 19, 21, 22, 23	17, 19, 20, 23, 27	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	есть	№ 12	15	Отсутствует не скользящее покрытие	-	Установка оборудования и обеспечение возможности пользования. СП 59.13330.2016	-

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	№ 19		Отсутствует тактильно – контрастные таблички со шрифтом брайля	-	Привести в соответствие СП 59.13330.2016	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	№1 -5, 15, 19, 22, 23		Наружная лестница не дублируется пандусом	К,О,С,Г ,У	Установить пандус	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП- И (К, О, Г, У) ВНД (С)	№ 1,2,3,4,5, 15,19,22,23	11-29	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние путей движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) оценено как доступно полностью избирательно для инвалидов с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития, для инвалидов, передвигающихся в кресле-коляске, с нарушением опорно-двигательного аппарата. Временно недоступно, для инвалидов с нарушением зрения. Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды колясочники на объекте могут передвигаться только с посторонней помощью, (приобретен гусеничный подъемник). Для инвалидов с нарушением зрения и с нарушением слуха необходимо установить специализированное оборудование, тактильно-контрастные таблички со шрифтом брайля.

На объекте организована альтернативная форма обслуживания.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ №1
«28» 04 2023г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно – досуговый центр» город Пыть – Ях, мкр.2 «А» Лесников, ул. Советская, строение 1

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	24-32	36, 37	Отсутствует тактильно-контрастные таблички со шрифтом брайля	С	Оборудовать тактильными предупреждающими средствами	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	№ 20	34, 35	Отсутствует специализированное оборудование для слабослышащих и слабовидящих; лестница сцены не дублируется пандусом	К,О,С,Г	Установка специализированного оборудования, установка пандуса согласно СП 59.13330.2016,. СП	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	№17	32	Нет предупреждающей тактильной полосы	С	Приобретение предупреждающих средств	Текущий ремонт
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К,Г,У) ВНД (О,С)	№ 20, 24-32	30-37	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние зоны целевого назначения здания оценено как доступно полностью избирательно для инвалидов, передвигающихся в кресле коляске, с нарушениями умственного развития, инвалидам с нарушением слуха. Временно недоступно для инвалидов с нарушением зрения и с нарушением опорно-двигательного аппарата. Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды - колясочники на объекте могут передвигаться только с посторонней помощью, для инвалидов с нарушением зрения и с нарушением слуха необходимо установить специализированное оборудование, установить тактильно-контрастные таблички со шрифтом брайля.

На объекте организована альтернативная форма обслуживания.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
«23» 01 2023г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно – досуговый центр» город Пыть – Ях, мкр.2 «А» Лесников, ул. Советская, строение 1
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	№ 8, 34	38-47	Туалетная комната для МГН не соответствует размерам; Нет кнопки управления спуском воды;	К,О,С	Оборудовать кнопку управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины	Текущий ремонт
5.2	Душевая ванная комната	есть	-	48, 49	Нет специализированной душевой	-	Оборудовать душевую комнату согласно П59.13330.2016	Текущий ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У,О) ВНД (К,С,)	№ 8.34	38-49	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние зоны санитарно-гигиеническое помещения оценено как временно недоступно для инвалидов, передвигающихся в кресле коляске, инвалидов с нарушением зрения. Доступно частично избирательно для инвалидов с нарушением слуха и инвалидов с нарушением умственного развития, с нарушением опорно – двигательного аппарата. Необходимо установить оборудование для МГН. На объекте организована альтернативная форма обслуживания.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
« » 2023г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно – досуговый центр» город Пыть – Ях, мкр.2 «А» Лесников, ул. Советская, строение 1

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	№ 16	52	Информационные стенды расположены высоко; Отсутствует информационное табло «бегущая строка»	К,О,С,Г,У	Привести в соответствие согласно СП 59.13330	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть		50, 53	Отсутствует оборудование для слабослышащих и слабовидящих	С,Г	Привести в соответствие согласно СП 59.13330	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	есть	-	-	Нет тактильных средств информирования (табличек, знаков)	С	Установить тактильные средства информации	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,У) ВНД (С,Г)	№ 16	50-53	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно для инвалидов с нарушениями умственного развития, инвалидов передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Временно недоступно для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов с нарушением слуха. Необходимо установить специализированное оборудование и дополнительные средства информации (бегущую строку). На объекте организована альтернативная форма обслуживания.

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Рис. 1

Рис. 2

2. Входа (входов) в здание

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6



Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Рис. 11

Рис. 12



Рис. 13

Рис. 14

Рис. 15

Рис. 16

Рис. 17



Рис. 18

Рис. 19

Рис. 20

Рис. 21

Рис. 22

Рис. 23



Рис. 24

Рис. 25

Рис. 26

Рис. 27

Рис. 28

Рис. 29

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Рис. 30

Рис. 31

Рис. 32

Рис. 33



Рис. 34

Рис. 35

Рис. 36



Рис. 37



5. Санитарно-гигиенических помещений

Рис. 38

Рис. 39

Рис. 40

Рис. 41

Рис. 42

Рис. 43

Рис. 44

Рис. 45

Рис. 46

Рис. 47

Рис. 48

Рис. 49

6. Системы информации на объекте

Рис. 50

Рис. 51

Рис. 52

Рис. 53

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

Рис. 54

Рис. 55

Рис. 56

Рис. 57

ул. Энтузиастов
ул. Строителей
ул. Ленина
ул. Пушкина
ул. Советская


ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН
I ЭТАЖ
Зал отдыха
Гардероб
Костерный зал
Пандус
Пандус
Вход
Информационный стенд
КОПИЯ ВЕРНА
Примечание:
Нежилое помещение "Культурно-досуговый центр"
Места общего пользования

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН
II ЭТАЖ



КОПИЯ ВЕРНА

Примечание:

- Граница помещения "Культурно-досуговый центр"
- Места общего пользования
- Граница помещения " Калорадосохранная Пыль-Комфорт"

План №3 к паспорту доступности МАУК «КДЦ» (ГДК «Россия»)