Директор
Муниципального автономного
учреждения культуры
«Культурно – досуговый центр»
_____ Г.Б. Чукалова
«__»_____2019г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Муниципальное автономное учреждение культуры
«Культурно-досуговый центр»
№ 3

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр*
1.2. Адрес объекта: *628386, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, мкр. 2 «А» Лесников, ул. Советская, строение 1*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, *3 этажа, 5 037.1 кв. м.*
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да
1.4. Год постройки здания: *1990*, реконструкция здания *2017*
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущий не запланирован; - капитальный не запланирован*

сведения об учреждении, расположенном на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» (МАУК «КДЦ»)*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения*): 628386, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, город Пыть-Ях, улица Советская, д. 1*
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) *оперативное управление на нежилые помещения общей площадью 5 037.1 кв.м земля закреплена за Муниципальным автономным учреждением культуры «Культурно-досуговый центр»*
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): *государственная.*
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) *муниципальная.*
1.11. Вышестоящая организация (наименование) *Отдел по культуре и искусству администрации города Пыть-Яха.*
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *628381, Ханты- Мансийский автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, 2 микрорайон, дом 7.*

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) *Культура.*
2.2. Виды оказываемых услуг: *Организация культурного досуга населения. Развитие народного творчества.*

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) *на объекте.*

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) *все возрастные категории.*

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха; нарушениями умственного развития.*

2.6. Плановая мощность: *посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 560, вместимость – 215 мест, пропускная способность – 560.*

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – *нет*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка ГДК «Россия» движение по маршруту №6 автобусного сообщения Мамонтово «Баня» - Ж/Д вокзал – 2 «а» микрорайон.
(маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта *51 метр*

3.2.2. время движения (пешком) *1 мин. (медленный шаг)*

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части переходного пути (да/нет) *да*

3.2.4. перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет) *нет*

3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет) *нет*

3.2.6. перепада высоты на пути (есть, нет (описать) *есть, с парковки нет пути движения, бордюры завышены*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)***
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А»-доступность всех зон и помещений -универсальная; «Б»-доступны специально выделенные участки и помещения; «ДУ»-доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно; «ВНД»-не организованная доступность

3.4. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: *Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» объект частично доступен для инвалидов категорий (К; О; Г; У). Не доступен для инвалидов категории «С» в связи, с отсутствием контрастных и тактильных средств. Требуется проведение работ для обеспечения полного доступа для инвалидов всех категорий в соответствии СП 59.13330.2016г .*

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: полная доступность для всех категорий. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): -

4.4. Для принятия решения требуется , не требуется (нужное подчеркнуть).

4.4.1. Согласование на комиссии требуется: -
(наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МНГ)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами: _____
(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое-указать)

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации:
_____

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (С) ДУ-(К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,О,С,Г) ВНД (С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧИ (О,У) ВНД (С,К,Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5.Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: *Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» объект частично доступен для инвалидов категорий (К; О; Г; У). Не доступен для инвалидов категории «С» в связи, с отсутствием контрастных и тактильных средств.*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: *не запланирован.*
в рамках исполнения:

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: *фактическая доступность 100%*
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата zhit-vmeste.ru (Жить вместе)
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1.Анкеты (информации об объекте) от «____»_____2019г.

2. Акта обследования объекта: акта №_____ от «____»_____2019г.

3. Решения Комиссии_____ от «____»_____2019г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Муниципального автономного
учреждения культуры
«Культурно – досуговый центр»
_____ Г.Б. Чукалова
«___»_____ 2019г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ №
Муниципальное автономное учреждение культуры
«Культурно-досуговый центр»
№ 3

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр*
1.2. Адрес объекта: *628386, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, мкр. 2 «А» Лесников, ул. Советская, строение 1*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, *3 этажа, 5 037.1 кв. м.*
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да
1.4. Год постройки здания: *1990*, реконструкция здания *2017*
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущий не запланирован; - капитальный не запланирован*

сведения об учреждении, расположенном на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» (МАУК «КДЦ»)*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения*): 628386, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, город Пыть-Ях, улица Советская, д. 1*
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) *оперативное управление на нежилые помещения общей площадью 5 037.1 кв.м земля закреплена за Муниципальным автономным учреждением культуры «Культурно-досуговый центр»*
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): *государственная.*
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) *муниципальная.*
1.11. Вышестоящая организация (наименование) *Отдел по культуре и искусству администрации города Пыть-Яха.*
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *628381, Ханты- Мансийский автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, 2 микрорайон, дом 7.*

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт,

жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) *Культура.*

2.2. Виды оказываемых услуг: *Организация культурного досуга населения. Развитие народного творчества.*

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) *на объекте.*

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) *все возрастные категории.*

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха; нарушениями умственного развития.*

2.6. Плановая мощность: *посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 560, вместимость – 215 мест, пропускная способность – 560.*

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – *нет*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка ГДК «Россия» движение по маршруту №6 автобусного сообщения Мамонтово «Баня» - Ж/Д вокзал – 2 «а» микрорайон.
(маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта *51 метр*

3.2.2. время движения (пешком) *1 мин. (медленный шаг)*

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части переходного пути (да/нет) *да*

3.2.4. перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет) *нет*

3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет) *нет*

3.2.6. перепада высоты на пути (есть, нет (описать) *есть, с парковки нет пути движения, бордюры завышены*

3.3. Вариант организации доступности ОСИ-формы обслуживания* с учетом СП 35- 101-2,02

№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)***
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А»-доступность всех зон и помещений -универсальная; «Б»-доступны специально выделенные участки и помещения; «ДУ»-доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно; «ВНД»-не организованная доступность

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с (ТСР); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:

Ефремова Ю.С. тел: 8(3463)46-68-71

(подпись, Ф.И.О., должность ; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Муниципального автономного
учреждения культуры
«Культурно – досуговый центр»
Г.Б. Чукалова
«___»_____2019г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 3
Муниципальное автономное учреждение культуры
«Культурно-досуговый центр»

г.Пыть-Ях «___»_____ 2019 года

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *«Культурно-досуговый центр*
1.2. Адрес объекта: *628386, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, мкр. 2 «А» Лесников, ул. Советская, строение 1*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, *3 этажа, 5 037.1 кв. м.*
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да
1.4. Год постройки здания: *1990*, реконструкция здания *2017*
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущий не запланирован; - капитальный не запланирован*
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» (МАУК «КДЦ»)*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения*): 628386, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, город Пыть-Ях, улица Советская, д. 1*

2. Характеристика деятельности учреждения на объекте

Дополнительная информация : *Организация культурного досуга населения. Развитие народного творчества.*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка ГДК «Россия» движение по маршруту №6 автобусного сообщения Мамонтово «Баня» - Ж/Д вокзал – 2 «а» микрорайон.
(маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта *51 метр*
3.2.2. время движения (пешком) *1 мин. (медленный шаг)*
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части переходного пути (да/нет) *да*
3.2.4. перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет) *нет*
3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет) *нет*

3.2.6. перепада высоты на пути (есть, нет (описать) *есть, с парковки нет пути движения бордюры завышены*
обустройство для инвалидов на коляске: *есть*

3.3. Вариант организации доступности ОСИ-формы обслуживания* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)***
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения (МГН)	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А»-доступность всех зон и помещений -универсальная; «Б»-доступны специально выделенные участки и помещения; «ДУ»-доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно; «ВНД»-не организованная доступность

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****	**Приложение**	
			№ на плане	**№ фото**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)	№10	№,1,2,3,4
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)	№6,7	№1,2,3,25
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (С) ДУ-(К)	№1,2,3,4,5	№ 19,20, 21, 22, 23, 24
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (С) ДУ-(К)	№20	№10,11,12, 13
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,О,С,Г) ВНД (С)	№8,34	№ 14,15,16,
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧИ (О,У) ВНД (С,К,Г)	№16	№28,29
7.	Пути движения к объекту (от остановки от транспорта)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)	№10	№ 3,4

** указывается: ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)-доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)-доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно; ВНД-недоступно

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации:

_____

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): **требуется**

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов: **требуется**

4.4.6. Другое:_____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта:

_____

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Информация может быть размещена (обновлена): да сайт:zhit-vmeste

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
-приложение 1 «Территории, прилегающей к объекту» на 2 л.
-приложение 2 «Входа (входов) в здание» на 2 л.
-приложение 3 «Путей движения в здании» на 2 л.
-приложение 4 «Зоны целевого назначения объекта» на 2л.
-приложение 5 «Система информации на объекте» на 1л.
-приложение 6 «Системы информации (и связи) на объекте» на 1л.

Результаты фотофиксации на объекте: Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» и территория, прилегающая к нему на 30л.

План №1 схема расположения МАУК «КДЦ» (ГДК «Россия») на 1 л.
План №2 поэтажный план здания МАУК «КДЦ» (ГДК «Россия») на 2 л.
План №3 план к паспорту доступности МАУК «КДЦ» ГДК «Россия» на 1л.

Руководитель рабочей группы:
Заместитель директора
МАУК «КДЦ» — Галанцева Наталья Сергеевна

Члены рабочей группы:
Заведующая отделом досуга и информации
МАУК «КДЦ» — Ефремова Юлия Сергеевна

В том числе:
Председатель Пыть-Яхской городской
организации Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» — Гавриленко Людмила Владимировна

Представители учреждения, расположенного на объекте:
Начальник ОМТС МАУК «КДЦ» — Шарамкова Сусанна Олеговна

Представитель вышестоящей организации:
СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела по культуре и искусству
Администрации города Пыть-Ях — Усова Екатерина Анатольевна

Приложение 1

К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от «___»_____ 20__г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр»

город Пыть-Ях, микр. 2 «А» Лесников, ул. Советская, строение 1

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	нет	№6,7	№1,2,3,25	Не обозначен вход; Нет мнемосхемы движения.	С	Выделения входа на территорию. Установка информации об обьекте	Текущий ремонт
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть	№10	№ 1,2,3	Нет информационной поддержки на пути движения МГН	С	Оснащение территории информационной поддержкой.	Текущий ремонт
1.3.	Лестница (наружняя)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4.	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5.	Автостоянка и парковка	есть	№9	№6	Нет тактильного обозначения путей следования, отсутствует разметка и знак «Инвалид»; Нет выделенных пешеходных путей от автостоянки к учреждению.	все	Оборудовать автостоянку: - Выделить пешеходные пути; - установить знак инвалида; - нанести разметку.	Капитальный ремонт
	Общие требования к зоне	-	-	-	Нет информации об объекте; Нет информационной поддержки на пути движения МГН	все	Установка информации об обьекте . Оснащение информационной поддержки на пути следования.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** К пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С)	№10	№1,2,3,4	Текущий ремонт

- указывается: ДП-В –доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)-доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД- недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Парковка не принадлежит учреждению.** с парковки нет пешеходного пути движения к учреждению , бордюры остановки завышены (более 0.1 м) не имеют сьезда . Вход на территорию не имеет информации об объекте адаптированного под МГН. Нет тактильного обозначения путей следования.

Приложение 2

К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от «___»_____ 20__г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание
Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр»
город Пыть-Ях, микр. 2 «А» Лесников, ул. Советская, строение 1
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1.	Лестница (наружняя)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2.	Пандус (наружний)	есть	№11	№2	Покрытие допускает скольжение.	все	Оснащение противоскользящим покрытием.	Текущий ремонт
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть	№6,7	№2, №25	нет тактильных предупреждающих полос; необходимо нескользящее покрытие	все	Оборудование тактильными предупреждающими средствами, оснастить противоскользящим покрытием	Текущий ремонт
2.4.	Дверь (входная)	есть	№6,7	№2,5,25	Нет кнопки вызова доводчики на входной двери не отрегулированы;	все	Установить кнопку вызова отрегулировать доводчики на входной двери;	Текущий ремонт
2.5.	Тамбур	есть	№13,14	№26,27	Нет тактильного обозначения направления движения	С	Оборудование тактильными средствами, тактильными наклейками	Индивидуальное решение с ТСР
	Общие требования к зоне				Нет кнопки вызова, доводчики на входной двери не отрегулированы.	все	Установить кнопку вызова, отрегулировать доводчики на входной двери.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** К пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы в здание)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)	№ 6,7	№1,2,25	Текущий ремонт

- указывается: ДП-В –доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)-доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД- недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Отсутствует система средств информационной поддержки, отсутствует кнопка вызова, нет тактильных предупреждающих полос. Необходимо предусмотреть мини пандусы для преодоления незначительных препятствий.

Приложение 3

К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от «___»_____ 20__г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движение внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр»

город Пыть-Ях, микр. 2 «А» Лесников, ул. Советская, строение 1

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	№15	№17	В холле информационный щит расположен высоко; нет дублирующих рельефных обозначений кабинетов со стороны дверной ручки; Нет выделенного и обозначеного специального места для инвалидов в зоне ожидания.	С	Оборудование путей движения по фойе тактильными средствами. Установка информационного стенда в соотвествии с СП 59.1330 .2016	текущий ремонт
3.2.	Лестница (внутри здания)	есть	№18,19,21,22,23	№18	Краевые ступени лестницы ведущей к зрительному залу не выделены цветом.	-	Выделение краевых ступеней лестницы	Текущий ремонт
3.3.	Пандус (внутри здания)	есть	№12	№30	Поверхность марша пандуса визуально одного цвета с горизонтальной поверхностью в начале и конце пандуса.	С	Выделение цветом поверхность марша пандуса.	текущий ремонт
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-

3.5.	Дверь	есть	№19	№13				
3.6.	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	№1,2,3,4,5	№ 19,20,21, 22,23,24	Наружная лестница не дублируется пандусом	все	Установить пандус	Капитальный ремонт
	Общие требования к зоне	-	-	-	Нет информационного сопровождения; нет дублирующих рельефных обозначений кабинетов со стороны дверной ручки	все	Установка информационного сопровождения, дублирующих рельефных обозначений кабинетов со стороны дверной ручки.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)**	**Приложение**		**Рекомендации по адаптации (вид работы)** К пункту 4.1 акта обследования ОСИ**
		№ на плане	**№ фото**	
Путь движения внутри здания (в т.ч. эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (С) ДУ-(К)	№1,2,3,4,5	№ 19,20,21,22, 23,24	Текущий ремонт

- указывается: ДП-В –доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)-доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД- недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Отсутствуют контрастные тактильные обозначения. Для категории К доступен только 1 этаж.

Приложение 4(I)
К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от «___»_____ 20__г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I- зона обслуживания инвалидов
Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр»
город Пыть-Ях, микр. 2 «А» Лесников, ул. Советская, строение 1
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** К пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевое посещения объекта)	-	-	-	-

- указывается: ДП-В –доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)-доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД- недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Отсутствуют.

Приложение 4(II)
К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от «___»_____ 20__г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II- зместа приложения труда
Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр»
город Пыть-Ях, микр. 2 «А» Лесников, ул. Советская, строение 1
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	есть	№24, 25,26,27,28,29,30,31, 32	№8,9	Нет информационного сопровождения; нет тактильных предупреждающих полос	все	Оборудование тактильными предупреждающими средствами,	Индивидуальное решение с ТСР
4.2.	Зальная форма обслуживания	есть	№20	№11,12,13	Лестница сцены не дублируется пандусом Отсутствует индукционная петля	Г, С, К	Установка пандуса; Приобретение и установка индукционной петли	Текущий ремонт
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	есть	№17	№7	Нет предупреждающей тактильной полосы	С	Приобретение предупреждающих средств, установка	Текущий ремонт
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-				
	Общие требования к зоне	-	-	-	Выключатели и розетки установлены на высоте более 80 см	все	Установить выключатели и розетки	Текущий ремонт

					от пола		на высоту до 80 см	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** К пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь движения внутри здания (в т.ч. эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (С) ДУ-(К)	№1,2,3,4,5	№ 17,19,20, 21,22,23, 24	Текущий ремонт

- указывается: ДП-В –доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)-доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД- недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Отсутствуют контрастные тактильные обозначения; отсутствует пандус на сцене; отсутствует индукционная петля.

Приложение 4(III)
К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от «___»_____ 20__г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III- жилые помещения
Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр»
город Пыть-Ях, микр. 2 «А» Лесников, ул. Советская, строение 1
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** К пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевое посещения объекта)	-	-	-	-

- указывается: ДП-В –доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)-доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД- недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Жилые помещения отсутствуют.

Приложение 5

К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от «___»_____ 20__г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений
Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр»
город Пыть-Ях, микр. 2 «А» Лесников, ул. Советская, строение 1
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть	8,34	№16,17	Нет кнопки управления спуском воды; Не выделена индивидуальная кабина тактильными предупреждающими средствами и цветом;	К; С	Обозначить индивидуальную кабину тактильными предупреждающими средствами . Выделение двери кабины цветом. Оборудовать кнопку управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины;	Текущий ремонт
5.2.	Душевая/ванная комната	есть	–	–	Нет специализированной душевой	все	Установить поручни, кнопку вызова	Текущий ремонт
5.3.	Гардеробная (бытовая комната)	нет	-	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне	–	–	–	Выключатели и розетки должны быть установлены 80 см от пола	все	Установить выключатели и розетки на высоту 80 см	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** К пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,О,С,Г) ВНД (С)	№8,34	№15,16,17	Текущий ремонт

- указывается: ДП-В –доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)-доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД- недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: душевая не соответствует, нет обозначения на индивидуальной кабине.

Приложение 6

К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от «___»_____ 20__г.

I Результаты обследования:

6. Система информации на объекте
Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр»
город Пыть-Ях, микр. 2 «А» Лесников, ул. Советская, строение 1
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	есть	№16	№28,29	Стенды с информацией расположены высоко; Отсутствует табло с бегущей строкой	С,К	Приобретение плазменной панели (либо табло с бегущей строкой)	Текущий ремонт
6.2.	Акустические средства	нет	-	-	Нет индукционной петли	Г	Приобретение и установка индукционной петли	Оснащение ТСР
6.3.	Тактильные средства	нет	-	-	Нет тактильных средств информации и предупреждения	С	Приобретение тактильных средств	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	-	-	-	Нет мнемосхемы объекта и непрерывности информации	все	Установить мнемосхему объекта .	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** К пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧИ-(О,У) ВНД (С,К,Г)	№16	№28,29	Текущий ремонт

- указывается: ДП-В –доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)-доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД- недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Отсутствует акустические и тактильные средства, отсутствует индукционная петля. Нет мнемосхемы объекта.